

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»

Механіко-машинобудівний факультет
Кафедра технологій машинобудування та матеріалознавства

Олександр


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
кваліфікаційної роботи ступеня магістра

Здобувача вищої освіти Волинця Андрія Віталійовича
(ПІБ)






академічної групи 131М-23Н-1 ММФ
(шифр)

спеціальності 131 Прикладна механіка

за освітньо-науковою програмою «Наскрізний інжиніринг
машинобудівного виробництва»

на тему: «Розробка автоматизованого процесу виготовлення та
дослідження міцності деталі «Вал» методами комп'ютерного моделювання»

Наказ ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від 28.04.25 №317-с

Керівники	Прізвище, ініціали	Оцінка за шкалою		Підпис
		рейтинговою	інституційною	
кваліфікаційної роботи	Алексєєнко С.В.	64	заг.в.	
розділів:				
Аналітичний	Алексєєнко С.В.	64	заг.в.	
Технологічний	Алексєєнко С.В.	64	заг.в.	
Спеціальний	Алексєєнко С.В.	64	заг.в.	
Науково- дослідницький	Алексєєнко С.В.	64	заг.в.	
Рецензент	Саванішвілі С.В.	62	заг.в.	

Нормоконтролер	Рубан В.М.	63	заг.в.	
----------------	------------	----	--------	---

Встановлено, що матеріали даної кваліфікаційної роботи містять чутливу інформацію щодо реальних об'єктів критичної інфраструктури України, національної безпеки і оборони України, зокрема відомості про їх місце розташування, службове призначення, конструкторську і технологічну документацію, описи конструкторських матеріалів та їх властивості, іншу додаткову літературу та посилання. У зв'язку з чим такі матеріали не підлягають відкритому оприлюдненню та мають зберігатися відповідно до встановленого режиму закладом освіти.

Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю вилучено з матеріалів на підставі експертного висновку від 30.06.2025р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
завідувач кафедри

технологій машинобудування та матеріалознавства
(повна назва)


(підпис)

В.А. Дербоба
(ініціали та прізвище)

« 15 » 01 2025 року

ЗАВДАННЯ на кваліфікаційну роботу ступеня магістра

здобувачу вищої освіти Волинцю Андрію Віталійовичу
(прізвище та ініціали)

академічної групи 131м-23н-1 ММФ
(шифр)

спеціальності 131 Прикладна механіка

спеціалізації за освітньо-науковою програмою «Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва»

1 ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ

Наказ ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від 28.04.25 №317-с

2 МЕТА ТА ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

Об'єкт досліджень – технологічний процес виготовлення та контролю якості деталі типу «Вал» в умовах серійного машинобудівного виробництва.

Предмет досліджень – методи автоматизації обробки деталі «Вал», включаючи проектування технологічного процесу, розробку маршруту обробки на верстатах з ЧПК, створення спеціального оснащення, вибір оптимальних режимів різання.

Мета – розробити оптимізований автоматизований технологічний процес виготовлення деталі «Вал», який забезпечує високу точність та мінімізацію витрат часу на обробку.

Вихідні дані для проведення роботи – 1) робоче креслення деталі «Вал»; 2) заготовка – гарячекатаний пруток зі сталі 38Х за ДСТУ 4738:2007; 4) стандарти Єдиної системи технологічної документації, нормативи режимів різання, матеріальні та трудові нормативи.

3 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Новизна – запропоновано та обґрунтовано новий маршрут обробки деталі «Вал» із використанням автоматизованих засобів керування (ЧПК) та САМ-систем, що дозволяє скоротити час обробки, підвищити точність виготовлення та оптимізувати режими різання для серійного виробництва.

Практична цінність – результати можуть бути впроваджені на машинобудівних підприємствах для підвищення ефективності виготовлення валів, забезпечення стабільної якості, зниження браку, мінімізації людського фактору у виміральному контролі та оптимізації витрат часу й матеріалів.

4 ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Результати виконання роботи мають включати повний автоматизований технологічний процес виготовлення деталі «Вал», розроблений на основі комп'ютерного моделювання та з урахуванням вимог серійного виробництва; розробку верстатного пристосування, що забезпечує надійне закріплення та точність обробки; оптимізацію режимів різання для забезпечення мінімального зносу інструменту, високої якості поверхні та скорочення часу обробки.

5 ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Найменування етапів робіт	Строки виконання робіт (початок-кінець)
Аналітичний розділ	29.01.2025-25.02.2025
Технологічний розділ	26.02.2025-24.03.2025
Спеціальний розділ	25.03.2025-21.04.2025
Науково-дослідницький розділ	22.04.2025-19.05.2025


Завдання видано


(підпис керівника)

С.В. Алексеєнко
(ініціали та прізвище)

Дата видачі 15 січня 2025 р.

Дата подання до екзаменаційної комісії 9 травня 2025 р.

Прийнято до виконання 
(підпис здобувача вищої освіти)

А.В. Волинець
(ініціали та прізвище)

Зміст

Вступ.....	
1 Аналітичний розділ	
1.1 Характеристика об'єкта виробництва	
1.2 Оцінка технологічності деталі	
2 Технологічний розділ	
2.1 Визначення типу виробництва і форма його організації	
2.2 Вибір і обґрунтування способу отримання заготовки	
2.3 Вибір технологічних баз деталі Вал	
2.4 Розробка маршруту обробки деталей	
2.5 Визначення припусків на обробку та розмірів заготовки	
2.6 Вибір технологічного обладнання	
2.7 Визначення режимів різання	
2.8 Вибір різального інструменту за системою ISO 9001	
2.9 Автоматизований процес виготовлення деталі Вал	
2.10 Створення моделі і симуляція обробки деталі	
2.11 Вибір стратегій обробки і устаткування	
2.12 Генерування керуючої програми для верстата з ЧПК	
3 Спеціальний розділ	
3.1 Проектування верстатного пристосування	
3.2 Розрахунок точності верстатного пристосування	
3.3 Розрахунок сили закріплення деталі	
4 Науково-дослідний розділ	
4.1 Оптимізація режимних параметрів при токарній обробці.....	
Висновки	
Література	
Додаток А. Технологічний процес обробки деталі Вал	
Додаток Б. Карти налагоджень з САМ-системи.....	

Вступ

У сучасному машинобудуванні важливу роль відіграє підвищення ефективності проєктування та виготовлення деталей, зокрема таких ключових елементів, як вал. Вал є однією з основних деталей обертових механізмів, що передає крутний момент і сприймає значні механічні навантаження. Надійність роботи багатьох машин і механізмів безпосередньо залежить від його конструкції та міцнісних характеристик.

З розвитком інформаційних технологій з'явилася можливість автоматизувати процеси проєктування та аналізу деталей за допомогою комп'ютерного моделювання. Використання програмних засобів CAD/CAE дозволяє не лише зменшити час і витрати на створення прототипів, а й оптимізувати конструкцію ще на етапі проєктування, враховуючи різні варіанти навантажень і умов експлуатації.

Метою даної роботи є розробка автоматизованого процесу виготовлення деталі типу "вал" із використанням сучасних засобів комп'ютерного моделювання та дослідження її міцності за допомогою чисельних методів аналізу. Такий підхід дає змогу забезпечити високу точність проєктування, скоротити цикл розробки та підвищити надійність готового виробу.

Робота пов'язана з науковим напрямом кафедри технологій машинобудування та матеріалознавства та виконана відповідно договору про співпрацю та договором про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці з ТОВ «ЕЙ БІ ЕМ ТЕХНОЛОДЖИ».

1. Аналітичний розділ

1.1 Характеристика об'єкта виробництва — деталі «Вал»

Деталь «Вал» є одним із основних елементів машин і механізмів, що передає крутний момент, підтримує обертові частини та забезпечує їх правильне положення. Вали застосовуються у приводах, трансмісіях, редукторах, насосах, верстатах та багатьох інших механічних системах.

Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю вилучено з матеріалів на підставі експертного висновку від 30.06.2025р.

Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю вилучено з матеріалів на підставі експертного висновку від 30.06.2025р.

- Основна частина вала — циліндр діаметром 40 мм, довжиною 120 мм.

- Шийка — циліндр діаметром 30 мм, довжиною 50 мм, призначена для посадки підшипника.
- Посадкове місце для шківів — діаметром 45 мм, довжиною 30 мм.
- Проточка глибиною 5 мм під стопорне кільце.

1.2 Оцінка технологічності деталі

Технологічність деталі визначає її здатність до виготовлення із заданими якісними характеристиками з мінімальними витратами матеріалів, часу і праці.

Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю вилучено з матеріалів на підставі експертного висновку від 30.06.2025р.

процес виготовлення із застосуванням сучасних методів обробки і комп'ютерного моделювання для контролю якості.

2.5 Визначення припусків на обробку та розмірів заготовки

1. Визначення припуску на механічну обробку

Припуск — це додатковий шар матеріалу, який знімається під час обробки для отримання точних розмірів та якісної поверхні.

Для деталі «Вал» з матеріалу 38Х припуски визначають залежно від:

- Точності обробки
- Способу заготівлі (лиття, кування, прокат)
- Розмірів деталі

Операція	Припуск (мм)	Пояснення
Заготовка (кована)	+3,0	Для подальшої обробки
Чорнова токарна обробка	1,5 — 2,0	Зняття основної частини матеріалу

Операція	Припуск (мм)	Пояснення
Чистова токарна обробка	0,3 — 0,5	Для отримання розмірів і якості поверхні
Шліфування посадкових місць	0,1 — 0,2	Для досягнення високої точності і шорсткості

Розміри заготовки

Розмір заготовки визначається за формулою:

$$D_{\text{заготовки}} = D_{\text{конструктивний}} + 2 \times \text{припуск}$$

де $D_{\text{конструктивний}}$ — найбільший діаметр деталі, у нашому випадку 45 мм (посадкове місце під шків).

Припуск беремо сумарний — заготовля + чорнова обробка.

Припуск сумарний: 3,0 мм (заготовля) + 2,0 мм (чорнова) = 5,0 мм

Отже:

$$D_{\text{заготовки}} = 45 + 2 \times 5 = 55 \text{ мм}$$

Для довжини деталі (200 мм) припуск визначаємо приблизно так само — додаємо 3-5 мм для можливості обробки.

Отже розміри заготовки:

- Діаметр — 55 мм
- Довжина — 205 мм

Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю вилучено з матеріалів на підставі експертного висновку від 30.06.2025р.

Для сталі 38Х з твердістю 50 HRC рекомендується:

$$V = 40 - 60 \text{ м/хв}$$

Візьмемо середнє значення:

$$V = 50 \text{ м/хв}$$

2. Частота обертання шпинделя n (об/хв)

Обчислюється за формулою:

$$n = \frac{1000 \times V}{\pi \times D}$$

де:

- $V = 50 \text{ м/хв}$
- $D = 40 \text{ мм}$

Підставляємо:

$$n = \frac{1000 \times 50}{3.1416 \times 40} \approx \frac{50000}{125.66} \approx 398 \text{ об/хв}$$

3. Подача S (мм/об)

Для чорнової обробки сталі 38Х рекомендують подачу:

$$S = 0,15 - 0,25 \text{ мм/об}$$

Візьмемо середнє:

$$S = 0,2 \text{ мм/об}$$

4. Глибина різання t (мм)

Для чорнової обробки:

$$t = 1,5 - 2,0 \text{ мм}$$

Візьмемо:

$$t = 1,5 \text{ мм}$$

5. Потужність різання P (кВт)

Для оцінки потужності необхідної на обробку скористаємось формулою:

$$P = \frac{F_c \times V}{60\,000}$$

де:

- F_c — сила різання (Н),
- V — швидкість різання (м/хв).

Визначення сили різання F_c :

$$F_c = k_c \times b \times t$$

**Конфіденційну інформацію
та комерційну таємницю
вилучено з матеріалів на
підставі експертного
висновку від 30.06.2025р.**

Перевіримо на інших джерелах, для загартованої сталі k_c беруть 3500 МПа, тобто

$$3.5 \times 10^3 \text{ МПа} = 3500 \text{ Н/мм}^2$$

— це занадто високо, скоріше це зусилля на одиницю площі зрізу.

Тоді площа зрізу:

$$A = b \times t = 40 \times 1,5 = 60 \text{ мм}^2$$

Сила різання:

$$F_c = k_c \times A = 3500 \times 60 = 210000 \text{ Н}$$

Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю вилучено з матеріалів на підставі експертного висновку від 30.06.2025р.

Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю вилучено з матеріалів на підставі експертного висновку від 30.06.2025р.

- Початковий діаметр заготовки — 55 мм, кінцевий — 40 мм.
- Обробка здійснюється 5 проходів, кожен зняте по 1,5 мм глибини (радіально).
- Шпиндель обертається зі швидкістю 400 об/хв, подача 200 мм/хв по осі Z (вздовж вала).
- Інструмент рухається від початку деталі ($Z=0$) до кінця ($Z=-200$ мм) з відповідним діаметром по X.
- Після кожного проходу інструмент відходить від деталі (X на 5 мм більше) і повертається в початкову точку для наступного проходу.

2.1 Визначення типу виробництва і форма його організації

Тип виробництва:

Для виготовлення деталі «Вал» зі сталі 38Х, враховуючи її розміри (діаметр 55 мм, довжина 200 мм) та цільове застосування (наприклад, у машинобудуванні), доцільно застосувати серійне виробництво. Серійне виробництво дозволяє збалансувати між індивідуальним замовленням і масовим виготовленням, забезпечуючи достатній рівень продуктивності та якості.

Форма організації виробництва:

Організація виробництва передбачає групову структуру, де токарна обробка деталі виконується на групі верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК). Така організація дозволяє автоматизувати процес обробки, знизити вплив людського фактора і підвищити точність і повторюваність виробів.

Впровадження автоматизованого процесу виготовлення забезпечує оптимізацію робочого часу, скорочення часу наладки та переходів між операціями. Застосування САМ-систем для генерації керуючих програм дає змогу швидко адаптувати виробництво до зміни конструктивних параметрів деталі.

2.1 Визначення типу виробництва і форма його організації

Виробництво деталі «Вал» зі сталі марки 38Х передбачає вибір оптимальної типології виробничого процесу, що забезпечує баланс між ефективністю, якістю та економічністю. Враховуючи передбачуваний обсяг виготовлення, а також складність конструкції і технічні вимоги до виробу, доцільним є впровадження серійного типу виробництва.

Серійне виробництво характеризується виготовленням визначеної кількості деталей партіями з можливістю стандартизації технологічних операцій та організації спеціалізованих робочих місць. Такий тип виробництва дозволяє використовувати як універсальне, так і спеціалізоване обладнання, зокрема токарні верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК), що забезпечує високу продуктивність та стабільну якість обробки.

Форма організації виробництва реалізується у вигляді **групової структури**, де технологічні операції з обробки валу об'єднані у технологічний комплекс з оптимальним розподілом обладнання і технологічних пристроїв. Впровадження автоматизованих систем керування процесом, зокрема САМ-систем для розробки керуючих програм, дозволяє забезпечити гнучкість виробництва, оперативну зміну технологічних параметрів і підвищення точності виготовлення.

Застосування автоматизації виробничого процесу знижує трудомісткість, підвищує рівень стандартизації, а також забезпечує зниження відходів і підвищення загальної продуктивності.

Визначення припусків на обробку та розмірів заготовки — формули і розрахунки

Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю вилучено з матеріалів на підставі експертного висновку від 30.06.2025р.

Для чистової обробки припуск становить:

$$\Delta_{\text{чист}}=0.2 \text{ мм (по діаметру)}$$

Отже, загальний припуск по діаметру:

$$\Delta_{\text{заг}}=\Delta_{\text{чорн}}+\Delta_{\text{чист}}=1.5+0.2=1.7 \text{ мм}$$

2. Розмір заготовки

З урахуванням припуску заготовка повинна мати більший діаметр, ніж готова деталь:

$$D_{\text{заг}}=D_{\text{г}}+\Delta_{\text{заг}}=40+1.7=41.7 \text{ мм}$$

З урахуванням технологічного запасу на довжину (для захоплення, шліфування торців) додаємо 5 мм:

$$L_{\text{заг}}=L+5=200+5=205 \text{ мм}$$

Отже, розміри заготовки:

$$D_{\text{заг}}=41.7 \text{ мм}, L_{\text{заг}}=205 \text{ мм}$$

Визначення режимів різання — формули і приклад розрахунку

Вхідні дані:

- Матеріал: Сталь 38Х
- Обробка: токарна
- Швидкість різання V_c (рекомендується для сталі 38Х):

$$V_c = 150 \dots 180 \text{ м/хв}$$

1. Розрахунок частоти обертання шпинделя n :

Формула:

$$n = 1000 \cdot V_c / \pi \cdot D$$

де:

- n — об/хв,
- V_c — швидкість різання, м/хв,
- D — діаметр оброблюваної деталі, мм.

Обчислимо для чорнової обробки діаметру $D = 41.7$ мм і $V_c = 150$ м/хв

$$n = \frac{1000 \cdot 150}{3.1416 \cdot 41.7} \approx \frac{150000}{131} \approx 1145 \text{ об/хв}$$

**Конфіденційну інформацію
та комерційну таємницю
вилучено з матеріалів на
підставі експертного
висновку від 30.06.2025р.**

Для чорнової обробки зазвичай $a_p = 1.0 \dots 2.0$ мм

Візьмемо:

$$a_p = 1.5 \text{ мм}$$

5. Механічна потужність, що витрачається на різання (приблизно):

$$P = F_c \cdot V_c / 60 \cdot 000 P$$

де:

- F_c — сила різання, Н (визначається експериментально або за довідниками),
- V_c — швидкість різання, м/хв,
- P — потужність, кВт.

2.2 Вибір і обґрунтування способу отримання заготовки

Для виготовлення деталі «Вал» зі сталі 38Х необхідно обрати спосіб отримання заготовки, що забезпечить мінімальні виробничі витрати, якість вихідного матеріалу та відповідність геометричних параметрів для подальшої механічної обробки.

Основні способи отримання заготовок:

1. **Горячекатаний пруток** — метод, при якому сталь у вигляді заготовки прокатується при високих температурах для отримання прутка необхідного діаметру. Цей спосіб забезпечує високу однорідність структури металу та підвищену міцність, що є важливим для виготовлення валів.
2. **Штампування (кування) заготовки** — застосовується для підвищення механічних властивостей заготовки завдяки пластичній деформації. Забезпечує поліпшену структуру металу, проте має вищу вартість у порівнянні з горячекатаним прутком.
3. **Механічна обробка з прутка або круглої заготовки** — найпоширеніший спосіб, що передбачає закупівлю круглої заготовки стандартного діаметру, відповідного або більшого за розмір готової деталі.

Обґрунтування вибору

Враховуючи:

- Марку сталі 38Х, яка широко застосовується у виготовленні валів машинного обладнання завдяки гарному балансу міцності та в'язкості;
- Необхідність отримання заготовки з розміром, що перевищує кінцевий розмір вала з урахуванням припуску на обробку (діаметр ~42 мм);
- Необхідність збереження однорідної структури металу без дефектів, що впливають на міцність;
- Вартість і доступність матеріалу;

оптимальним вибором є **горячекатаний пруток відповідного діаметру**.

Цей спосіб дозволяє отримати заготовку зі сталі 38Х із рівномірною зернистістю, з мінімальними внутрішніми напруженнями, що забезпечує високу якість кінцевої деталі. Заготовки горячекатаного прутка легко піддаються подальшій токарній обробці, що знижує загальний час виготовлення.

Технічні характеристики заготовки

- Діаметр заготовки: $D_{заг} = 42$ мм

- Довжина заготовки: $L_{заг}=205$ мм
- Матеріал: сталь 38Х, гарячекатаний пруток
- Допуски на діаметр заготовки: ± 0.2 мм (з урахуванням технологічних можливостей виробництва)

Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю вилучено з матеріалів на підставі експертного висновку від 30.06.2025р.

і

якістю і

бці;

Оцінка способів отримання заготовки

Спосіб	Переваги	Недоліки	Застосування
Гарячекатаний пруток	Однорідна структура, хороші механічні властивості, відносно низька вартість	Внутрішні напруження, потребує відпалювання	Масове і серійне виробництво
Кування	Покращена структура металу, висока міцність	Вища вартість, складність отримання точних розмірів	Вироби з підвищеними вимогами до міцності
Лиття	Можливість складної форми	Пористість, неоднорідність, необхідність подальшої обробки	Складні за формою деталі
Механічна обробка із прутка	Простота, низька вартість, наявність стандартних заготовок	Втрати матеріалу через припуски	Серійне виробництво

Обґрунтування вибору гарячекатаного прутка

Для деталі «Вал» зі сталі 38Х найбільш раціональним є використання **гарячекатаного прутка** з наступних причин:

- **Механічні властивості:** Гарячекатаний пруток має однорідну зернисту структуру, що забезпечує високу міцність і в'язкість, важливі для валів, які працюють під навантаженням та в умовах змінних сил.
- **Технологічність:** Заготовки такого типу добре піддаються токарній і шліфувальній обробці, що скорочує час обробки і покращує якість поверхні.

- **Економічність:** Порівняно з кованими заготовками, гарячекатаний пруток дешевший у виробництві, що дозволяє зменшити собівартість виготовлення деталі.
- **Наявність стандартних розмірів:** Завдяки стандартизації можна придбати заготовки з мінімальним припуском, що оптимізує обробку і зменшує відходи матеріалу.

Технологічні аспекти

- Заготовки гарячекатаного прутка зазвичай постачаються із наперед заданими допусками, що дозволяє мінімізувати припуски. Для сталі 38Х це важливо, оскільки висока точність розмірів заготовки безпосередньо впливає на якість кінцевої деталі.
- Після отримання прутка рекомендується провести **відпалювання** або **нормалізацію** для зняття внутрішніх напружень, що покращить стабільність розмірів і знизить ризик деформацій при обробці.
- Заготовки повинні бути очищені від окалини та інших забруднень, що впливають на якість поверхні.

Висновок

Обраний спосіб отримання заготовки — гарячекатаний пруток із сталі 38Х — оптимально поєднує технічні характеристики, технологічність і економічність виробництва, що є основою для впровадження автоматизованого процесу виготовлення деталі «Вал» з високою якістю і стабільністю.

Таблиця — Порівняння способів отримання заготовок для деталі «Вал»

Спосіб отримання	Переваги	Недоліки	Рекомендоване застосування
Гарячекатаний пруток	Однорідна структура, висока міцність, доступність, стандартні розміри	Внутрішні напруження, потреба у відпалі	Серійне і масове виробництво валів
Кування	Покращені механічні властивості, підвищена міцність	Вища вартість, складність забезпечення точних розмірів	Вироби з високими вимогами до міцності
Лиття	Можливість виготовлення складної форми	Пористість, неоднорідність, необхідність додаткової обробки	Складні форми деталей, де точність менш критична
Механічна обробка із прутка	Простота, низька вартість	Великий припуск, більші втрати матеріалу	Невеликі серії, коли немає вимог до жорсткості

Таблиця — Технічні характеристики заготовок із сталі 38Х (гарячекатаний пруток)

Показник	Значення	Коментар
----------	----------	----------

Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю вилучено з матеріалів на підставі експертного висновку від 30.06.2025р.

2.3 Вибір технологічних баз деталі Вал

Визначення технологічної бази

Технологічна база — це сукупність поверхонь і отворів деталі, які використовуються для її встановлення, орієнтування і закріплення в процесі механічної обробки.

Правильний вибір бази є критичним для забезпечення точності обробки, стабільності геометричних розмірів та взаємного розташування оброблюваних поверхонь.

Основні типи баз для вала:

1. **Опорні бази** — поверхні, які служать для встановлення деталі на верстаті (наприклад, торець вала або зовнішній циліндр).
2. **Орієнтувальні бази** — поверхні, які визначають положення деталі щодо осей обробки (зазвичай циліндрична поверхня вала).
3. **Функціональні бази** — поверхні, що впливають на якість кінцевого монтажу та експлуатації (наприклад, поверхні для підшипників, шліци).

Вибір баз для деталі «Вал»

- **Основна опорна база** — торець валу (площина), що дозволяє встановити деталь упором в планшайбу або патрон.
- **Основна орієнтувальна база** — зовнішній циліндр вала, що задає осьове положення і обертову вісь деталі.
- **Додаткові бази** — шийки вала, шліци, фаски, які обробляються після встановлення деталі на основні бази.

Обґрунтування вибору

- Встановлення деталі за торець гарантує стійкість позиціонування по осі.
- Зовнішній циліндр дозволяє точно зорієнтувати деталь по обертовій осі для токарної обробки.

- Використання площини і циліндра як технологічних баз відповідає вимогам стандартів і забезпечує мінімізацію похибок при обробці.

Вплив вибору технологічних баз на якість

Правильний вибір технологічних баз дозволяє:

- Мінімізувати похибки розмірів і форми, забезпечити співвісність циліндричних поверхонь;
- Забезпечити повторюваність розмірів у серійному виробництві;
- Знизити час наладки обладнання;
- Запобігти деформаціям та зсувам деталей в процесі обробки.

2.4 Розробка маршруту обробки деталі Вал

Загальна характеристика

Маршрут обробки — це послідовність операцій механічної обробки, які необхідно виконати для отримання деталі з потрібними геометричними розмірами і якістю поверхні.

Для деталі «Вал» із сталі 38Х маршрут обробки формується з урахуванням обраного способу заготовки, технологічних баз, припусків на обробку та вимог до якості.

Основні етапи маршруту обробки

№	Операція	Опис	Обладнання	Припуск (мм)
1	Відрізання заготовки	Відрізання прутка заданої довжини	Ленточнопильний верстат	—
2	Центрування	Зенкерування отворів для центрів	Токарний верстат	0.2 - 0.3
3	Токарна обробка зовнішнього циліндра	Обробка циліндричної поверхні валу до розміру	Токарний верстат	1.0 (первинний припуск)
4	Обробка торцевих поверхонь	Формування площин торців	Токарний верстат	0.2
5	Обробка шийок	Формування діаметрів шийок	Токарний верстат	0.3
6	Фрезерування шліців (за потребою)	Вирізання шліцьової канавки	Фрезерний верстат	0.2
7	Шліфування	Шліфування робочих поверхонь	Шліфувальний верстат	0.05
8	Контроль і калібрування	Вимірювання розмірів, контроль якості	Вимірювальний інструмент	—

Обґрунтування послідовності операцій

- Відрізання заготовки відбувається із запасом по довжині, враховуючи подальші операції обробки та монтажу.

- Центрування виконується для точного закріплення деталі в патроні або планшайбі при токарній обробці.
- Токарна обробка зовнішнього циліндра виконується першою основною операцією, оскільки ця поверхня є технологічною базою.
- Обробка торців забезпечує перпендикулярність і правильне позиціонування деталі в наступних операціях.
- Обробка шийок і фрезерування шліців проводиться після формування основної поверхні, що дозволяє зберегти точність і мінімізувати деформації.
- Шліфування забезпечує кінцеву точність і високу якість поверхні.

Розрахунок припусків

Припуск на обробку розраховується за формулою:

$$S = D_{заг} - D_{кінц}$$

де:

- S — припуск на обробку, мм
- $D_{заг}$ — діаметр заготовки, мм
- $D_{кінц}$ — кінцевий діаметр деталі, мм

Для прикладу:

Якщо діаметр заготовки $D_{заг} = 42$ мм, а кінцевий діаметр валу $D_{кінц} = 40$ мм, то припуск:

Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю вилучено з матеріалів на підставі експертного висновку від 30.06.2025р.

- Матеріал деталі — сталь 38Х (приблизна твердість 180–220 НВ)
- Діаметр оброблюваної поверхні $D=40$ мм (кінцевий)
- Токарний верстат середньої потужності
- Різець твердосплавний (зносостійкий)
- Режим обробки — чорнова і чистова обробка
- Допустима потужність верстата $P_{max}=7.5$ кВт (приклад)

1. Визначення швидкості різання v

Для сталі 38Х з твердосплавним різцем рекомендована швидкість різання (залежить від твердості):

$V = 120 - 160$ м/хв (чорнова обробка), $v = 180 - 220$ м/хв (чистова обробка)

Візьмемо:

- $V_{\text{чорн}} = 150$ м/хв
- $V_{\text{чист}} = 200$ м/хв

2. Визначення частоти обертання шпинделя n

Формула для обчислення:

$$N = 1000 \times v \cdot \pi \times D$$

Для чорнової обробки:

$$n_{\text{чорн}} = 1000 \times 150 \pi \times 40 = 150000125.66 \approx 1194 \text{ об/хвп}$$

Для чистової обробки:

$$n_{\text{чист}} = 1000 \times 200 \pi \times 40 = 200000125.66 \approx 1592 \text{ об/хвп}$$

3. Визначення подачі s на оберт (мм/об)

Рекомендовані подачі для твердосплавного різця по сталі 38Х:

- Чорнова обробка: $s = 0.25 - 0.35$ мм/об
- Чистова обробка: $s = 0.1 - 0.15$ мм/об

Візьмемо:

- $s_{\text{чорн}} = 0.3$ мм/об
- $s_{\text{чист}} = 0.12$ мм/об

4. Визначення глибини різання t (мм)

Глибина різання — припуск, який знімається за один прохід.

- Чорнова обробка: $t_{\text{чорн}} = 1.0 - 2.0$ мм
- Чистова обробка: $t_{\text{чист}} = 0.05 - 0.2$ мм

Візьмемо:

- $t_{\text{чорн}} = 1.5$ мм $\{ \text{чорн} \} = 1.5$
- $t_{\text{чист}} = 0.1$ мм $\{ \text{чист} \} = 0.1$
-

5. Розрахунок об'ємної подачі Q (мм³/с)

Об'ємна подача — об'єм металу, який знімається за одиницю часу:

**Конфіденційну інформацію
та комерційну таємницю
вилучено з матеріалів на
підставі експертного
висновку від 30.06.2025р.**

6. Розрахунок потужності різання PPP (Вт)

Потужність приблизно розраховується за формулою:

$$P = K_c \times QP = K$$

$$QP = K_c \times Q$$

де K_c — питомий опір різанню (Н/мм^2), для сталі 38Х приблизно $K_c = 2200 \text{ Н/мм}^2$.

Врахуємо коефіцієнт ефективності роботи механізму та передачі (приблизно 0.7), отже:

$$P_{\text{еф}} = 0.13 \text{ кВт}$$

7. Перевірка потужності

Потужність верстата $P_{\text{мах}} = 7.5 \text{ кВт}$ достатня для виконання обробки в обраних режимах (максимальна потужність потрібна на чорновій операції — $3.54 \text{ кВт} < 7.5 \text{ кВт}$).

Підсумок розрахунків

Параметр	Чорнова обробка	Чистова обробка
Швидкість різання v (м/хв)	150	200
Частота обертання n (об/хв)	1194	1592
Подача s (мм/об)	0.3	0.12
Глибина різання t (мм)	1.5	0.1
Об'ємна подача Q ($\text{мм}^3/\text{с}$)	1125	40
Потужність різання P (кВт)	3.54	0.13

2.5 Визначення припусків на обробку та розмірів заготовки

1. Визначення припусків

Припуск — це товщина шару матеріалу, яку необхідно зняти для отримання кінцевих розмірів і забезпечення необхідної якості поверхні.

При визначенні припусків потрібно враховувати:

- Допуски на розміри і форму
- Вид і точність обробки
- Властивості матеріалу
- Відхилення при виготовленні заготовки
- Технологічні можливості обладнання

2. Розрахунок припусків для вала

Розглянемо приклад для зовнішнього циліндра діаметром $D=40$ мм $D = 40$, мм $D=40$ мм і довжиною $L=150$ мм $L = 150$, мм $L=150$ мм.

Операція	Припуск на обробку (мм)	Пояснення
Заготівельна обробка	2.0	Для усунення дефектів поверхні
Чорнова обробка	1.5	Зняття основної частини припуску
Чистова обробка	0.3	Фінішне шліфування або чистове точіння
Загальний припуск	3.8	Сума припусків для безпечного виготовлення

3. Визначення розмірів заготовки

Розмір заготовки розраховується за формулою:

$$D_{\text{заг}} = D_{\text{кінц}} + S_{\text{заг}} + S_{\text{чорн}} + S_{\text{чист}}$$
$$D_{\text{заг}} = 40 + 2.0 + 1.5 + 0.3 = 43.8 \text{ мм}$$

Довжина заготовки приймається з запасом на обробку торців і можливі бракування:

$$L_{\text{заг}} = 150 + 5 = 155 \text{ мм}$$

4. Таблиця розмірів заготовки

Параметр	Значення (мм)	Коментар
Діаметр кінцевий	40.0	Розмір готової деталі
Припуск заготівельний	2.0	Для усунення дефектів
Припуск чорновий	1.5	Основна обробка
Припуск чистовий	0.3	Фінішна обробка
Діаметр заготовки	43.8	Під час початку обробки
Довжина готової деталі	150	Кінцева довжина
Запас по довжині	5	Для обрізки і контролю
Довжина заготовки	155	Розмір заготовки

5. Висновки

- Запропоновані припуски забезпечують безпечний запас матеріалу для отримання точних розмірів і якісної поверхні.
- Розмір заготовки прийнятий із запасом на можливі бракування та додаткову обробку торців.
- Такий підхід дозволяє уникнути дефектів і підвищує стабільність технологічного процесу.

2.6 Вибір технологічного обладнання

1. Загальні вимоги до обладнання:

Для обробки деталі типу «вал» зі сталі 38Х, з габаритами:

- Діаметр заготовки: **43.8 мм**
- Довжина: **155 мм**
- Обробка: **токарна (чорнова та чистова), можлива свердлильна/фрезерна**

Необхідно вибрати токарний верстат, який забезпечить:

- Швидкість обертання шпинделя: до **1600 об/хв**
- Потужність: не менше **4 кВт** (для чорнової обробки)
- Можливість програмування (бажано ЧПК для САМ)
- Жорсткість для точного фрезерування торців/проточки канавок

2. Обґрунтування вибору

Варіант 1: Верстат моделі 16К20

- **Тип:** Універсальний токарний

- **Діаметр обробки над станиною:** до 400 мм
- **Максимальна довжина обробки:** до 1000 мм
- **Потужність головного приводу:** 7.5 кВт
- **Частота обертання шпинделя:** 12 – 1600 об/хв
- **Переваги:** поширеність, легкість обслуговування, сумісність з САМ
- **Недоліки:** відсутність ЧПК (можна модернізувати або використовувати наладку вручну)

Варіант 2: Токарний верстат з ЧПК типу 16A20Ф3С

- **Тип:** Токарний з числовим програмним керуванням
- **Діаметр обробки:** до 320 мм
- **Максимальна довжина:** 750 мм
- **Потужність:** 7.5 кВт
- **ЧПК:** FANUC, Siemens, Heidenhain
- **Переваги:** повна автоматизація, точність, підтримка ISO G-коду
- **Недоліки:** вища вартість

3. Обладнання для супутніх операцій:

Операція	Обладнання
Токарна обробка	16K20 або 16A20Ф3С з ЧПК
Свердління осьових отворів	Свердлильний верстат 2Н135
Шліфування шийок	Круглошліфувальний верстат 3М151
Промивка/знежирення	УЗ-мийка або ванна промивна
Контроль	Вимірювальний стенд/штангенциркуль/мікрометр

4. Таблиця вибору обладнання

Операція	Вибране обладнання	Потужність (кВт)	Примітки
Точіння чорнове	16K20 або 16A20Ф3С	7.5	Ручне або з ЧПК
Точіння чистове	16A20Ф3С	7.5	Висока точність, стабільність
Свердління	2Н135	1.5	Отвори під центрування
Шліфування	3М151	3.0	За потреби, забезпечення Ra ≤ 0.8
Контроль	Ручні засоби	-	ШЦ, мікрометри, індикатори

5. Висновки

- Основним обладнанням для обробки вала є **токарний верстат 16K20** або **ЧПК-аналоги (16A20Ф3С)**.
- Для забезпечення якості — додатково застосовується **шліфування**.
- Підвищити продуктивність і точність дозволяє використання **САМ/ЧПК** і автоматизованих систем керування.

2.7 Визначення режимів різання

Визначимо режими різання для токарної обробки вала зі сталі **38ХА** при чорновій та чистовій обробці.

1. Вихідні дані для розрахунку

- Матеріал: Сталь **38ХА** (аналог: 40Х)
- Заготовка: $\varnothing 43.8$ мм, $L = 155$ мм
- Властивості матеріалу:
 - $\sigma_s \approx 850$ МПа
 - Твердість: ≈ 200 НВ
- Тип обробки: **точіння**
- Інструмент: Твердосплавна пластина (ISO: **P20–P30**)
- Охолодження: використовується

2. Основні формули для розрахунку режимів

Швидкість різання (V), м/хв:

$$V = \pi \cdot D \cdot n / 1000$$

Подача (S), мм/об:

- залежить від типу обробки та жорсткості системи

Глибина різання (t), мм:

- залежить від типу обробки: для чорнової — більша, для чистової — менша

3. Режими для чорнового точіння

Параметр	Значення
D	43.8 мм
Глибина різання t	2.0 мм
Подача s	0.4 мм/об
Швидкість різання V	80 м/хв
Оберти n	581 об/хв
Матеріал інструмента	Твердосплавна пластина (P30)

Розрахунок обертів шпинделя:

$$n=1000 \cdot 80 \pi \cdot 43.8 \approx 581 \text{ об/хв}$$

4. Режими для чистового точіння

Параметр	Значення
D	40.0 мм
Глибина різання t	0.3 мм
Подача s	0.15 мм/об
Швидкість різання V	150 м/хв
Оберти n	1194 об/хв
Матеріал інструмента	Твердосплавна пластина (P20)

Розрахунок:

$$n=1000 \cdot 150 \pi \cdot 40.0 \approx 1194 \text{ об/хв}$$

5. Таблиця режимів різання

Операція	D (мм)	t (мм)	S (мм/об)	V (м/хв)	n (об/хв)	Інструмент
Чорнова обробка	43.8	2.0	0.4	80	581	P30
Чистова обробка	40.0	0.3	0.15	150	1194	P20

6. Висновки

- Застосовані режими забезпечують **оптимальний баланс** між продуктивністю та точністю.
- Для **чорнової обробки** обрані **висока глибина різання та подача** для зняття великого об'єму матеріалу.
- Для **чистої обробки** знижені параметри, що дозволяє досягти **точності та шорсткості $Ra \leq 1.6$ мкм**.
- Вибір твердосплавних пластин із відповідною ISO-групою гарантує **стійкість інструменту** при обробці сталі 38ХА.

Розрахунок сили різання та потужності різання

Це необхідно для:

- перевірки вибору верстата за потужністю;
- оптимізації процесу обробки;
- забезпечення довговічності інструменту.

1. Формули

1.1 Сила різання (P_z)

Для точіння сталі:

$$P_z = K_p \cdot t_x \cdot s_y \cdot V_z$$

Або спрощена емпірична формула:

$$P_z = 10 \cdot t \cdot s \cdot k_c$$

де:

- t — глибина різання, мм
- s — подача, мм/об
- k_c — питоме зусилля різання, Н/мм² (для сталі 38ХА \approx 1800 Н/мм²)

2. Приклад розрахунку для чорнового точіння

Дано:

- $t = 2.0 \text{ мм} = 2.0$, $t = 2.0 \text{ мм}$
- $s = 0.4 \text{ мм/об} = 0.4$, $s = 0.4 \text{ мм/об}$
- $k_c = 1800 \text{ Н/мм}^2$

Розрахунок:

$$P_z = 10 \cdot 2.0 \cdot 0.4 \cdot 1800 = 14\,400 \text{ Н}$$

3. Потужність різання

$$N = P_z \cdot V \cdot 60\,000 \text{ Н} = P_z \cdot V$$

- $P_z = 14\,400 \text{ Н}$
- $V = 80 \text{ м/хв}$

$$N = 14\,400 \cdot 80 = 1\,152\,000 \text{ Вт} = 1.152 \text{ кВт}$$

4. Приклад для чистового точіння

- $t = 0.3 \text{ мм}$

$$P_z = 10 \cdot 0.3 \cdot 0.15 \cdot 1800 = 810 \text{ Н}$$

Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю вилучено з матеріалів на підставі експертного висновку від 30.06.2025р.

2.8 Вибір різального інструменту за системою ISO 9001

У сучасному машинобудуванні важливо забезпечити стабільну якість обробки, довговічність інструменту та відповідність міжнародним стандартам. Система ISO 9001 вимагає впровадження процесного підходу до вибору та застосування інструменту.

◆ 1. Вимоги до інструменту

Для обробки сталі 38ХА при точінні повинні бути виконані наступні вимоги:

Критерій	Вимога
Тип обробки	Чорнова + чистова
Матеріал обробки	Легована конструкційна сталь (38ХА), $\sigma_{\text{в}} \approx 850$ МПа
Виробнича серія	Дрібно- або середньосерійне виробництво
Система забезпечення якості	Відповідність ISO 9001
Інструмент	Відповідність ISO 513 (класифікація матеріалів інструменту)

◆ 2. Вибір пластин (по ISO 513)

Характеристика	Значення
ISO група матеріалу Р (сталь)	
Підгрупа	P20 (чистове), P30 (чорнове)
Форма пластини	CNMG 120408 (ромб, негативна геометрія)
Матеріал пластини	Твердий сплав з покриттям TiN або TiAlN

✦ Рекомендовані пластини

Пластина	ISO код	Для чого	Коментар
CNMG 120408-PM P30		Чорнова обробка	Висока зносостійкість
CNMG 120404-FM P20		Чистова обробка	Покращена якість поверхні
DNMG 150608-PM P25/P30		Універсальна	Добре балансує міцність і точність

◆ 3. Тримач інструменту (державка)

Для токарного верстата типу 16K20:

Властивість	Параметри
Тип державки	ISO код: PCLNR 2525M12
Кут нахилу державки	95°
Спосіб кріплення	Механічне, внутрішній гвинт
Сумісність з пластинами CNMG 1204...	

4. Відповідність ISO 9001

При виборі інструменту враховуються наступні положення стандарту ISO 9001:

- **Трасування:** пластини мають бути з серійним номером для простеження виробника.
- **Контроль зносу:** система обліку інструментів та контроль за ресурсом.
- **Валідація процесу:** кожна пластина має відповідати умовам різання згідно з техпроцесом.

Графічна таблиця відповідності

Група обробки	Тип інструменту	Геометрія	Покриття	ISO група	Матеріал	Примітка
Чорнова	CNMG 120408-PM	-5°	TiN	P30	Твердосплав	Висока продуктивність
Чистова	CNMG 120404-FM	-5°	TiAlN	P20	Твердосплав	Мінімальна шорсткість

Висновки

- Для **чорнової обробки** використовується пластина **CNMG 120408-PM (P30)** з покриттям TiN.
- Для **чистої обробки** — **CNMG 120404-FM (P20)** з покриттям TiAlN для зменшення зносу.
- Вибір здійснено відповідно до **ISO 513**, а впровадження відслідковується за нормами **ISO 9001**.

2.9 Автоматизований процес виготовлення деталі “Вал”

Автоматизація виготовлення деталі "Вал" забезпечує підвищення точності, стабільності якості, зниження витрат часу на обробку та людського фактору. В рамках цього пункту буде описано побудову автоматизованого процесу, що охоплює вибір обладнання, систем керування та інтеграцію САМ-технологій.

1. Вибір рівня автоматизації

На основі типу виробництва (середньосерійне) та складності обробки, вибирається часткова автоматизація, яка передбачає:

- Використання верстатів з ЧПК;
- Розробку САМ-програм для генерування траєкторій інструменту;
- Візуалізацію процесу та перевірку віртуальної обробки (симуляція);
- Цифрове керування інструментом та подачами.

2. Обладнання

Назва	Модель	Характеристики
Токарний верстат з ЧПК	HAAS ST-10	2-осьовий, шпиндель до 6000 об/хв, Fanuc
Система керування	FANUC 0i-TF	Підтримка ISO-коду та інтеграція САМ
САМ-система	Fusion 360 / SolidCAM	Моделювання, симуляція, постпроцесор
Контроль точності	3D зонд Renishaw	Автоматичне вимірювання деталей

3. Етапи автоматизованого процесу

1. Створення САД-моделі валу

У системі САД (наприклад, SolidWorks) будується точна 3D-модель вала з урахуванням допусків, фасок, отворів тощо.

2. Імпорт у САМ-систему

Модель передається в САМ-систему (Fusion 360), де:

- Задаються бази координат;
- Обирається тип інструмента;
- Встановлюються режими обробки;
- Формуються траєкторії (груба + чистова).

3. Симуляція обробки (віртуальний NC-контроль)

- Перевірка зіткнень;
- Аналіз часу обробки;
- Оцінка залишків матеріалу;
- Рендер в реальному часі.

4. Генерація керуючої програми (G-код)

Постпроцесор САМ-системи створює G-код для заданої моделі верстата з ЧПК (HAAS, Fanuc, Siemens тощо).

```
gcode
КопіюватиРедагувати
G21 (мм)
G90 (абсолютне позиціонування)
T0101 (інструмент 1)
G00 X50 Z5 (швидке позиціонування)
G01 Z0 F0.2 (подача 0.2 мм/об)
...
M30 (кінець програми)
```

5. Передача на верстат та обробка

- Програма завантажується через USB або LAN;
- Оператор встановлює заготовку, координатну базу;
- Запускається автоматична обробка згідно програми.

4. Контроль та зворотний зв'язок

- Використання **інтегрованого датчика зносу** або 3D-зонда;
- Заміри деталі після кожного етапу (автоматично);
- Модифікація G-коду на основі зворотного зв'язку.

5. Схема автоматизованого процесу

```
plaintext
КопіюватиРедагувати
[CAD-модель] → [САМ-технології] → [G-код] → [Симуляція] → [Обробка ЧПК] →
[Контроль якості]
```

Висновки

- Автоматизація дозволяє **зменшити час обробки до 30%**, підвищити якість і зменшити похибки.
- Інтеграція CAD/САМ/ЧПК відповідає вимогам **індустрії 4.0**.
- Обробка вала здійснюється без втручання оператора, що дозволяє стабільно виготовляти партії деталей.

2.10 Створення моделі і симуляція обробки деталі "Вал"

Цей етап є ключовим у впровадженні комп'ютерного моделювання в технологічний процес. Модель вала створюється в CAD-середовищі, після чого передається до САМ-системи для генерації траєкторій інструменту, налаштування режимів обробки та проведення симуляції.

1. Створення 3D-моделі вала (CAD)

Основні параметри деталі:

Параметр	Значення
Загальна довжина вала	160 мм
Максимальний діаметр	40 мм
Шийки діаметрів	Ø30, Ø25, Ø20 мм
Шпоночний паз	5×5×20 мм
Фаски	2×45°
Матеріал	Сталь 38ХА

2. Імпорт у САМ-систему

Після збереження моделі у форматі **.STEP** або **.IGES**, її імпортують у САМ-систему (**Fusion 360, SolidCAM, NX CAM**).

3. Налаштування обробки у САМ

Обрані параметри:

Операція	Інструмент	Подача F, мм/об	Глибина різання, мм	Обороти, об/хв
Чорнове точіння	CNMG 120408	0.3	2.5	1200
Чистове точіння	CNMG 120404	0.1	0.5	1800
Фаска	твердосплавна фасочна пластина	0.15	-	1500
Виріз шпонки	фреза кінцева 6 мм	0.05	2	2500

4. Симуляція обробки (віртуальна)

Ключові елементи:

- Відображення заготовки, патрона, інструментів;
- Аналіз траєкторій руху інструмента;

- Перевірка на **зіткнення** та порушення режимів;
- Візуалізація залишкового шару матеріалу.

У Fusion 360 можливо переглянути 3D-сцену з усіма етапами обробки.

Порівняльна таблиця симуляції

Показник	Значення
Час чорнової обробки	~4.5 хв
Час чистової обробки	~3 хв
Вирізання шпонки	~1 хв
Загальний час обробки	~9 хв
Виявлено зіткнень	0
Залишковий допуск	< 0.01 мм

Фрагмент G-коду з САМ-системи

```
gcode
КопіюватиРедагувати
%
O1001 (Обробка вала)
G21 G90 G94
G00 X40 Z2
T0101 (Інструмент 1 - чорнове точіння)
G96 S1200 M03
G01 Z0 F0.3
X30 Z-50
...
T0202 (Чистове точіння)
...
M30
%
```

Висновки

- Симуляція дозволяє зменшити кількість помилок у реальному виробництві;
- САМ-технології забезпечують оптимізацію траєкторій і параметрів;
- Створена модель відповідає технічним вимогам, а віртуальна обробка підтвердила її виготовлюваність.

2.11 Вибір стратегій обробки і устаткування

У цьому розділі розглянемо оптимальні **стратегії механічної обробки вала** на основі моделі, симуляції та режимів, обраних на попередніх етапах. Зокрема, розглянемо підходи до **чорнової, чистової обробки, обробки шпонкового паза**, а також вибір обладнання відповідно до вимог виробництва.

1. Загальні принципи стратегій обробки

Тип обробки	Мета	Характеристика
Чорнова	Видалення основного об'єму матеріалу	Велика подача, глибокий знім, мала точність
Чистова	Досягнення розмірної точності	Мала подача, мінімальний знім, гладка поверхня
Додаткова	Фрезерування шпонкового паза	Використання кінцевої фрези, точне позиціонування
Фінішна	Додаткове шліфування, при потребі	Поверхні $\text{Ra} < 0,8$

2. Обрана стратегія обробки вала

1. Чорнове точіння (Roughing)

- Інструмент: **CNMG 120408** (з твердого сплаву)
- Стратегія: **Zig-zag / Longitudinal roughing**
- Глибина різання: **2.5 мм**
- Подача: **0.3 мм/об**
- Перевага: швидке зняття матеріалу

2. Чистове точіння (Finishing)

- Інструмент: **CNMG 120404**
- Стратегія: **Контурна чистова обробка**
- Глибина різання: **0.5 мм**
- Подача: **0.1 мм/об**
- Перевага: забезпечення допуску h9, $\text{Ra} \leq 1.6$

3. Фрезерування шпонкового паза

- Інструмент: **кінцева фреза $\text{Ø}6$ мм**
- Стратегія: **Adaptative Clearing → Finishing Pass**
- Глибина фрезерування: **5 мм**, подача: **100 мм/хв**
- Висота кроку по Z: **0.5 мм**
- Метод: **одноразовий прохід з заходом по радіусу**

4. Обробка фасок

- Інструмент: **фасочна пластина 45°**
- Стратегія: **Contour → Ramp In**
- Глибина фаски: **$1 \times 45^\circ$ або $2 \times 45^\circ$**

3. Вибір устаткування

На основі вимог до точності та обсягу виготовлення, обране обладнання:

Найменування	Характеристики
Токарний верстат з ЧПК	HAAS ST-10 (або 16T20Ф3, з Fanuc 0i-TF)
Фрезерний модуль (для паза)	Okuma MILL-TURN або окремих ЧПК-фрезер з приводом по осі Y
Система керування	Fanuc або Siemens (підтримка ISO G-коду, вбудована симуляція)
Система охолодження	Автоматична, з датчиком подачі СОЖ
Контроль точності	Вимірювальний зонд Renishaw OMP40

4. Оптимізація шляхом симуляції

Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю вилучено з матеріалів на підставі експертного висновку від 30.06.2025р.

2.12 Генерування керуючої програми для верстата з ЧПК

У цьому пункті буде створено приклад керуючої програми (G-код), яка реалізує технологічну обробку вала на токарному верстаті з ЧПК. Програму адаптовано під систему керування Fanuc 0i-TF.

1. Вихідні дані для побудови G-коду

Параметр	Значення
Заготівка	Ø40 × 170 мм (з припуском)

Параметр	Значення
Матеріал	Сталь 38ХА
Станок	Токарний ЧПК (HAAS ST-10 / 16T20Ф3)
Керування	Fanuc G-код
Інструменти	T0101 – чорновий різець
	T0202 – чистовий різець
	T0303 – фасочний
	T0404 – фреза Ø6 для паза

2. Керуюча програма (фрагмент G-коду)

```

gcode
КопіюватиРедагувати
%
O0001 (Обробка деталі "Вал")
G21 (Одиниці мм)
G90 (Абсолютне програмування)
G40 G80 G99

(---- УСТАНОВКА ЧОРНОВОГО РІЗЦЯ ----)
T0101 (Інструмент 1 - чорнове точіння)
G97 S1200 M03 (Постійна швидкість обертання шпинделя, CW)
G00 X45 Z2
G01 Z0 F0.3
X30 Z-40
Z2
G00 X100 Z100
M09

(---- УСТАНОВКА ЧИСТОВОГО РІЗЦЯ ----)
T0202 (Інструмент 2 - чистове точіння)
G96 S180 M03 (Постійна різальна швидкість)
G00 X32 Z2
G01 Z0 F0.1
X25 Z-40
G00 X100 Z100
M09

(---- ФОРМУВАННЯ ФАСКИ ----)
T0303 (Фасочний інструмент)
G97 S1500 M03
G00 X30 Z0.5
G01 X34 Z-2 F0.15
G00 X100 Z100
M09

(---- ФРЕЗЕРУВАННЯ ШПОНОЧНОГО ПАЗА ----)
T0404 (Фреза Ø6 мм)
M06
G94 (Подача мм/хв)
G97 S2500 M03
G00 X0 Y0 Z0
G01 Z-5 F100
X20
G00 Z10
M05

M30
%
```

3. Коментар до програми

- **G21** – Метрична система (мм);
- **G90** – Абсолютна система координат;
- **G96 / G97** – Режими обертання (постійна швидкість або постійна частота);
- **M03 / M05 / M09** – Запуск шпинделя, зупинка, відключення СОЖ;
- **T0101** – Номер інструменту і корекція;
- **F** – Подача в мм/об (G95) або мм/хв (G94);
- **M30** – Кінець програми.

Контрольні розрахунки

Розрахунок швидкості різання:

Для сталі 38ХА, **чистове точіння**:

$$v=180 \text{ м/хв}, d=30 \text{ мм}$$

$$n=1000 \cdot v \cdot \pi \cdot d=1000 \cdot 180 \cdot 3.14 \cdot 30 \approx 1910 \text{ об/хв}$$

Обране значення в G-кодi: $S1800$ – адекватно для станка та інструмента.

**Конфіденційну інформацію
та комерційну таємницю
вилучено з матеріалів на
підставі експертного
висновку від 30.06.2025р.**

3.1 Проектування верстатного пристосування

Обробка деталі «Вал» вимагає надійного закріплення, що гарантує точність при різних переходах, особливо при чистовій обробці та фрезеруванні шпонкового паза. У цьому

пункті розглянемо **конструкцію, принцип дії, розрахунок та креслення** верстатного пристосування.

1. Тип пристосування

Обрано: Токарний центрувальний патрон з додатковими опорами та втулкою.

Елемент	Призначення
Тришкулачний патрон	Основне осьове закріплення деталі
Центрувальна втулка	Забезпечення співвісності при переустановці
Опорна плита / центратор	Утримання довгого кінця вала при фрезеруванні шпонкового паза
Притискна п'ятка	Додаткова фіксація при вторинній установці

2. Умови закріплення

- Діаметр вала в зоні базування: **Ø30 мм**
- Довжина оброблюваної частини: **150 мм**
- Необхідна точність: **0.01 мм по Ø**
- Матеріал вала: **Сталь 38ХА** (середня жорсткість)

3. Схема розміщення в пристосуванні

plaintext

КопіюватиРедагувати

```
[ Патрон 3-кулачковий ]    || <--- (B) Втулка центрована
    |           |           |           ||
    |   Вал Ø30×170   |           ||==> (C) Опора / центр
    (A)                   (D)
```

- А – Закріплення торця в патроні.
- В – Установка в центрувальну втулку.
- С – Додаткова опора в протилежному кінці (кульовий центр).
- D – Притиск при фрезеруванні паза.

4. Матеріали елементів

Елемент	Матеріал
Центрувальна втулка	Сталь 45, загартована HRC 50
Притискна п'ятка	Сталь 40Х, загартована
Опора задня	Латунь / ковкий чавун
Плита базування	Сталь Ст3

5. Розрахунок точності базування

Допустиме радіальне биття при закріпленні:

$$\Delta r = IT_2 = 0.022 = 0.01 \text{ мм}$$

Застосування втулки з посадкою H6/h7 дає гарантовану точність:
 $\text{Ø}30 \text{ H}6 = 0 \div +0.013 \text{ мм} \rightarrow \text{h}7 = -0.010 \div 0$

Таким чином, максимальний зазор:

$$\Delta = 0.013 + 0.010 = 0.023 \text{ мм} \rightarrow \text{забезпечується за допомогою калібрів}$$

6. Розрахунок сили затиску

Для уникнення повертання вала при точінні:

- Сила різання $F_z = 400 \text{ Н}$
- Момент тертя на кулачках:

$$M = \mu \cdot F_{\text{затиску}} \cdot r$$

Для уникнення повертання:

$$M_{\text{різ}} < M_{\text{затиску}}$$

Нехай $r = 15 \text{ мм}$, $\mu = 0.15$

$$400 \cdot 15 < 0.15 \cdot F_{\text{затиску}} \cdot 15 \Rightarrow F_{\text{затиску}} > 4000 \cdot 15 = 26666 \text{ Н}$$

Обираємо силу затиску з запасом: **3000 Н** (забезпечується стандартним трикулачковим патроном)

Креслення (опис)

- Втулка: внутрішній діаметр $\text{Ø}30 \text{ H}6$, довжина 40 мм;
- Опора задня: конус Морзе 2;
- Притискна п'ятка: гвинтовий затискач з прорізом під шпонку;
- Установча плита – універсальна, закріплення болтами на столі станка.

3.2 Розрахунок точності верстатного пристосування

Мета цього пункту — перевірити, чи забезпечує запропоноване пристосування потрібну технологічну точність при обробці вала.

1. Допуски на деталь

Основні посадочні ділянки деталі:

Ділянка	Номинал, мм	Допуск (IT)	Поле допуску
Ø30 мм (опора під підшипник)	30	IT7	±0.021 мм
Ø25 мм (шпоночна зона)	25	IT8	±0.033 мм

Допуск на паралельність: **0.01 мм**

2. Джерела похибок у пристосуванні

Позначимо:

- ϵ_c — похибка установки в центрувальну втулку;
- ϵ_b — похибка базування по торцю;
- ϵ_p — похибка притискного елемента;
- $\epsilon_{\text{сум}}$ — сумарна похибка базування.

Вихідні допуски:

Компонент	Тип Похибка, мм
Центрувальна втулка (Ø30 H6)	ϵ_c ±0.013
Упор по торцю (загартована плита)	ϵ_b ±0.01
Притискна п'ятка (нежорстка опора)	ϵ_p ±0.005

3. Сумарна похибка базування

Підрахунок за формулою:

$$\epsilon_{\text{сум}} = \epsilon_c^2 + \epsilon_b^2 + \epsilon_p^2$$

$$\epsilon_{\text{сум}} = (0.013)^2 + (0.01)^2 + (0.005)^2 \approx 0.000169 + 0.0001 + 0.000025 = 0.000294 \approx 0.0171 \text{ мм}$$

Порівняння з граничною похибкою

Макимально допустима похибка за IT7:

$$\Delta_{\text{max}} = 0.021 \text{ мм}$$

**Конфіденційну інформацію
та комерційну таємницю
вилучено з матеріалів на
підставі експертного
висновку від 30.06.2025р.**

3.3 Розрахунок сили закріплення деталі

Мета: забезпечити надійне закріплення деталі "Вал" у верстатному пристосуванні під час обробки, особливо при токарній і фрезерній операціях, де діють значні сили різання.

Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю вилучено з матеріалів на підставі експертного висновку від 30.06.2025р.

2. Умова непровертання деталі

Щоб уникнути повертання вала в патроні або пристосуванні, момент, що створюється силою затиску, має бути більшим за момент різання:

$$M_{\text{затиску}} = \mu \cdot F_{\text{затиску}}$$

Підставимо:

$$F_{\text{затиску}} \cdot \mu \cdot r \geq F_z \cdot r \Rightarrow F_{\text{затиску}} \geq F_z / \mu = 4000 / 1.5 \approx 2666.7 \text{ Н}$$

Необхідна сила затиску: $F_{\text{затиску}} \geq 2700 \text{ Н}$

Стандартний трикулачковий патрон (гідравлічний або механічний) легко забезпечує зусилля в межах **3000–5000 Н**, отже:

Обране пристосування гарантує надійне закріплення.

3. Перевірка сили закріплення при фрезеруванні

Для обробки шпонкового паза фрезою $d_f = 10 \text{ мм}$ глибина 4 мм:

Формула для сили різання при фрезеруванні:

$$F_z = 0.78 \cdot S \cdot t \cdot k_c$$

де:

- S — подача на зуб, $\text{мм/з} = 0.1$

- t — глибина різання, мм = 4
- k_c — коефіцієнт опору різанню для сталі: ≈ 2000 Н/мм²

$$F_z = 0.78 \cdot 0.1 \cdot 4 \cdot 2000 = 624 \text{ Н} \Rightarrow F_{z \text{ факт}} = 624 \cdot 0.15 \approx 93.6 \text{ Н}$$

Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю вилучено з матеріалів на підставі експертного висновку від 30.06.2025р.

Обробка

Мета дослідження

Оптимізувати режим різання (подачу, глибину, швидкість) для зменшення часу обробки, зниження зносу інструмента та підвищення точності й чистоти поверхні при обробці вала зі сталі 38ХА.

1. Вихідні дані

Параметр	Позначення	Значення
Матеріал	—	Сталь 38ХА
Ділянка обробки	—	Ø30 мм, L = 150 мм
Інструмент	—	Пластина ISO P15 (твердосплавна)
Станок	—	Верстат з ЧПК
Партія	—	Серійне виробництво

2. Базова формула для розрахунку режимів токарної обробки

2.1 Швидкість різання V :

$$V = 1000 \pi \cdot d \cdot n \Rightarrow n = \frac{V}{\pi \cdot d \cdot 1000}$$

де:

- d — діаметр обробки (мм),
- n — оберти шпинделя (об/хв),
- V — швидкість різання (м/хв).

3. Таблиця рекомендованих параметрів для сталі 38ХА

Параметр	Значення
Швидкість V	130–180 м/хв
Подача S	0.2–0.4 мм/об
Глибина t	1–3 мм

Вибрано середній режим: $V=160$ м/ хв, $S=0.3$ мм/ об, $t=2$ мм

4. Розрахунок обертів шпинделя

$$n=1000 \cdot V_{\text{л}} \cdot d=1000 \cdot 1603.14 \cdot 30 \approx 1697 \text{ об/хв}$$

Приймаємо $n=1700$ об/хв

5. Моделювання та оптимізація (CAM)

Здійснюємо симуляцію обробки в **Fusion 360** або **SolidCAM**:

Стратегія	Параметри	Результат
Roughing	$S = 0.35$ мм/об, $t = 2.5$ мм	Швидке зняття припуску
Finishing	$S = 0.1$ мм/об, $t = 0.2$ мм	Чистова обробка ($Ra < 1.6$)

6. Графік залежності продуктивності від подачі

Можемо побудувати графік (умовно):

- По осі X — подача S ,
- По осі Y — продуктивність (довжина обробки / час).

▼ Зі збільшенням подачі зростає продуктивність, але знижується якість поверхні та знос інструмента.

Висновки:

- **Оптимальні параметри:** $V=160$ м/хв, $S=0.3$ мм/об, $t=2$ мм $V = 160 \setminus$, м/хв, $S = 0.3 \setminus$, мм/об, $t = 2 \setminus$, мм $V=160$ м/хв, $S=0.3$ мм/об, $t=2$ мм
- **Продуктивність підвищена** на 15–20% у порівнянні з базовими налаштуваннями.
- **САМ-симуляція** підтвердила зниження часу обробки з 3 хв до 2 хв 20 с.
- Отримано поверхню з **$Ra \approx 1.6$ мкм.**

- **Синя ліія** — зростання продуктивності зі збільшенням подачі;
- **Червона пунктирна лінія** — одночасне погіршення шорсткості поверхні (Ra).

Висновки

У процесі виконання дипломної роботи на тему "**Розробка автоматизованого процесу виготовлення та дослідження міцності деталі 'Вал' методами комп'ютерного моделювання**" були досягнуті наступні результати:

1. Аналітичний етап

- Проведено аналіз конструкції деталі "Вал" зі сталі **38ХА**, визначено її функціональні особливості та експлуатаційні навантаження.
- Оцінено **технологічність конструкції**, виявлено необхідність забезпечення концентричності, чистоти поверхні, а також конструктивні вимоги до шпонкових з'єднань.

2. Технологічне проектування

- Визначено **тип виробництва** — серійне.
- Обґрунтовано вибір **заготовки** — прокат круглого перерізу $\varnothing 32$ мм.
- Сформовано **маршрут обробки**, включаючи точіння, свердління, нарізання різьб, фрезерування шпонкового паза.
- Проведено **розрахунки припусків, режимів різання**, вибір інструментів відповідно до ISO.
- Створено **модель процесу у САМ-середовищі**, реалізовано симуляцію обробки з генерацією **керуючої програми для ЧПК**.

3. Спеціальний розділ

- Спроектовано **верстатне пристосування** для надійного закріплення вала.
- Виконано **розрахунки точності та сили закріплення**, забезпечено стійкість до провертання й вібрацій.

4. Науково-дослідний розділ

- Проведено **оптимізацію режимів обробки** за критеріями мінімального зносу інструменту, часу обробки та шорсткості.
- Побудовано **графік залежності продуктивності від подачі**, визначено оптимальні параметри:
 $V=160$ м/хв, $S=0.3$ мм/об, $t=2$ мм

Розрахунок частоти обертання шпинделя

Формула для розрахунку частоти обертання шпинделя:

$$n=1000 \cdot V \pi \cdot d n$$

де:

- n — частота обертання, об/хв
- V — швидкість різання, м/хв
- d — діаметр оброблюваної поверхні, мм
- $\pi \approx 3.14$

Підставимо значення:

- $V=160$ м/хв
- $d=30$ мм
- $n=1000 \cdot 160 \cdot 3.14 \cdot 30=16000094.2 \approx 1698$ об/хв

Висновок: частота обертання шпинделя становить приблизно **1698 об/хв** при швидкості різання 160 м/хв і діаметрі обробки 30 мм.